

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 11»

Адрес: 624819, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, улица Ленина, дом 70А

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная) крыльцо	есть		5	Отсутствие поручней	К,О,С	Устройство крыльца нескользящим покрытием. Установка поручней, нанесение контрастной и рельефную маркировку ступеней, сопровождение инвалида-колясочника	Капитальный ремонт ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет		5	Отсутствие пандуса	К, О	Технические решения по установке пандуса на главном входе в здание	Рек, ТСР, Орг
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		6	Отсутствие информации об ОСИ, отсутствует контрастная полоса перед дверью	К	Нанесение контрастной полосы перед дверью, размещение информации об ОСИ над входной площадкой с размерами знаков, соответствующим и расстоянию рассмотрения, а также установка информационного табло об ОСИ со стороны дверной ручки на высоте 1.4-1.75 м с	ТР ТСР

							дублированием рельефными знаками, сопровождение инвалида-колясочника	
2.4	Дверь (входная)	есть		7	Необходимость замены входной двери в соответствии с нормативами.	Все	Приведение входной двери в соответствие с нормативами.	Рек ТР
2.5	Тамбур	есть		8	Необходимость замены входной двери в тамбуре, установка перил в тамбуре на главном входе в здание.		Приведение входной двери в тамбуре, установка поручней в тамбуре на главном входе в здание	ТР
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание МБОУ ООШ № 11	ДП-И 90,С, Г,У), ДУ(К)		6,7	Реконструкция центрального входа, установка пандуса, перил на крыльце, ремонт тамбура. Текущий ремонт – установка перил, поручней на крыльце и в тамбуре.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



ФОТО-5



ФОТО-6



ФОТО - 7



ФОТО - 8