

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 11»

Адрес: 624819, Россия, Свердловская область, Сухоложский район, село Филатовское, улица Ленина, дом 70А

№	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		15	<p>Ширина дверного проема 70см</p> <p>-отсутствует зона для кресла-коляски рядом с унитазом,- отсутствие мест крепления костылей, тростей,</p> <p>- отсутствуют поручни у унитаза и раковины,</p> <p>- отсутствуют контрастная и тактильная информация направляющая к унитазу, отсутствует кнопка вызова персонала-</p> <p>Отсутствие направляющей тактильной плитки на полу,</p> <p>-отсутствие крючков для одежды и т.д.</p>	все	<p>Установка дверного проема, выделение зоны для кресла-коляски рядом с унитазом.</p> <p>Установить места крепления костылей, тростей.</p> <p>поручни у унитазов и раковин.</p> <p>Установить контрастную и тактильную информацию, направляющую к унитазу.</p> <p>Установить кнопку вызова персонала.</p> <p>Установить направляющую тактильную плитку на полу.</p> <p>Установить крючки для одежды, тростей, костылей.</p>	
5.2	Душевая/ванная комната	нет						

5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		16	<p>Ширина дверного проема 70см.</p> <p>Отсутствует зона для кресла-коляски, отсутствие мест крепления костылей, тростей,</p> <p>-</p> <p>отсутствуют поручни на стенах,</p> <p>-</p> <p>отсутствуют контрастная и тактильная информация направляющая к вешалкам</p> <p>отсутствует кнопка вызова персонала-</p> <p>Отсутствие направляющей тактильной плитки на полу.</p>		<p>Установка дверного проема, выделение зоны для кресла-коляски рядом с гардеробной.</p> <p>Установить места крепления костылей, тростей, поручней.</p> <p>Установить кнопку вызова персонала.</p> <p>Установить направляющую тактильную плитку на полу.</p> <p>Установить крючки для одежды и т.д.</p> <p>Установить контрастную и тактильную информацию к вешалкам.</p>	
	Общие требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,О,Г,С,У)		14,15,16	Реконструкция, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____



ΦΟΤΟ - 15



ΦΟΤΟ - 16